DSM Industrie-Slot-CPU-Karte / ECT

Slot-CPU PCI / ISA mit VGA/Dual-LAN für Celeron / P III

Best.-Nr.: 96M2841o







Technische Daten

Hauptprozessor

Intel Celeron / Pentium III FCPGA bis 1 GHz, Sockel 370

Hauptspeicher

2 DIMM Steckplätze für 32 - 256MB Module maximaler Hauptspeicher 512MB

Chipsatz

Intel 815E Chipsatz, Front Side Bus 66, 100 und 133 MHz

BIOS

Award System BIOS in Flash-ROM mit VGA BIOS

Uhr/Kalender

Echtzeituhr und Kalender mit Batteriebackup

Bus Interface

PICMG (16 bit ISA / 32 bit PCI), intern PCI für VGA, LAN, IDE

VGA

Intel DVMT 3D VGA mit 4 MB max. Auflösung 1600x1200, 256 Farben, 85Hz

LAN Controller

Dual Port Intel 82559 Ethernet Controller, 10 Base T / 100 Base TX Unterstützung, voll Duplex, **RJ45 Port**

IDE Interface

für 4 enhanced IDE-Laufwerke, bis PIO-Mode 4, Ultra DMA/33/66/100

FDD Controller

für 2 Laufwerke

360 KB / 720 KB / 1.44 MB / 1.2 MB / 2.88 MB / LS-120

DiskOnChip Sockel

von 2 MB bis 288 MB zu bestücken

Serielle Schnittstellen

Zwei Serielle Ports (RS232, 16C550 FIFO kompatibel)

Parallele Schnittstellen

Eine Centronics kompatible parallele Schnittstelle (SPP, ECP/EPP bidirektional)

Watch-Dog Timer

Zeitperioden von 0.5 bis 254.5 Sekunden einstellbar

USB-Port (2x) IrDA-Anschluß

Tastatur / Maus Anschluß

5-pin intern Anschluß, 6-pin extern Mini-DIN Anschluß (PS/2) für Tastatur und Maus per Y-Kabel

ISA 64

ISA-Signalverstärker für bis zu 5 ISA-Karten

System Hardware Monitor

Spannungsüberwachung für Vcore,

1 x Lüfterüberwachung, 1 x Temperaturüberwachung

Standards

PICMG 2.0 (PCI / ISA), PCI 2.1

Energiesparmodus

per BIOS einstellbar

Stromaufnahme

- +5V / 7A (max.)
- +12V / 200mA
- -12V / 30mA

Physikalische Abmessungen

Steckkarte volle Baulänge, 338 x 122 mm

Temperaturbereich

Lagerung: -20° ~ 80°C

Betrieb: 0° ~ 55°C (CPU benötigt Kühler)

Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%, nicht kondensierend



Am Loferfeld 54 81249 München, Germany Tel.: 089-15798-250 Fax: 089-15798-196 www.dsm-computer.de info@dsm-computer.de

Stand: September 2002. Technische Änderungen vorbehalten

DSM-Hotline: 089-15798-250

Layout zu 96M2841o

